

Jeger Sahara

Druh	Dekoratívna farba
Popis	Jeger Sahara je dekoratívna štrukturovaná farba s jemným metalickým leskom a s pieskovými čiastočkami.
Príklad na použitie	Je určený na steny v interiéroch

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farby	15 odtieňov
Stupeň lesku	kovový
Spotreba	1 L = +- 6 m ²
Veľkosť balenia	1 L
Riedidlo	Nepoužívať
Nanášanie	Štetec na dekoratívne efekty / valček
Čas na vyschnutie	+/- 4h

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky nanášania Optimálna teplota pri maľovaní: od + 5 ° C až + 25 ° C

Príprava Čistú, suchú, bezprašnú a odmastenú stenu, zamaľujte farbou Jeger Color Paint vo vhodne vybranej farbe. Počkajte 2-4 hodiny kým farba vyschne.

Nanášanie Výrobok je pripravený na použitie, neriedte, nemiešajte s inými výrobkami. Pred použitím dobre premiešajte. Rozotrite na stenu pomocou štetca na dekoratívne efekty. Nanášajte dlhými, nepravidelnými krížovými ťahmi. Nedávajte príliš veľa efektu. V prípade potreby premaľujte nedomaľované miesta. Rozotierajte na etapy po 2-3 m². Nechajte vyschnúť približne 4 hodiny. Ak potrebujete použiť viac ako jedno balenia výrobku, pred nanášaním zmiešajte obsah všetkých balení dokopy. Týmto spôsobom dosiahnete jednotný odtieň. Pred úplným ukončením maľovania, skontrolujte efekt na malej ploche.

Čistenie náradia Odstráňte prebytočnú farbu z valčeka a umyte vodou.

Emisné limity Minimálny obsah VOC (kat. II / AI): 200 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 2 g / l VOC.

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Karta bezpečnostných údajov výrobku je k dispozícii na požiadanie zákazníka. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.

Ochrana životného prostredia a odpadové hospodárstvo Prázdne nádoby obsahujúce zvyšky náterov by mali byť odosielané na zberné miesta pre tento typ odpadu. Uzavreté miestnosti s odpadom je potrebné dostatočne vetrať až kým zápach nezmizne. Nevylievajte kvapalné zvyšky do kanalizácie. Zvyšky by mali byť odovzdané špecializovaným spoločnostiam s príslušným povolením na ich likvidáciu. Prázdny obal by mal byť odoslaný na recykláciu. Informácie o spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú likvidáciou obalov v danom regióne, sa nachádzajú na miestnom mestskom úrade alebo na obecnom úrade.

Preprava a skladovanie Chráňte pred mrazom. Teplota skladovania a prepravovania sa pohybuje od +5°C do +25°C. Doba trvanlivosti je 2 roky. Utesnite tesne obal, aby ste mohli farbu znovu použiť. Balenie nenechávajte otvorené príliš dlho.

Informácie uvedené na karte výrobku sú založené na našich najlepších vedomostiach a praktických skúsenostiach. Nepovažujte ich za úplné a konečné. Nedokážeme kontrolovať podmienky, v ktorých sa výrobok používa, ani iné faktory, ktoré ovplyvňujú výsledný efekt a jeho použitie. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím výrobku v prípade, ak sa nepostupovalo podľa návodu, v rozpore so stavebníctvom alebo na nevhodné účely. Vyhradzuje si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené informácie by sa mali považovať len za všeobecné odporúčania. V rámci stanovených platných právnych predpisov, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za podmienky, za akých sa výrobok používa alebo za spôsob jeho použitia.